



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 01.0150.04.15

Дата составления: «18» мая 2015 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

02.05.2015 на перегоне Абдулино-Талды-Булак Куйбышевской ж.д.- филиала ОАО «РЖД», в грузовом поезде № 1644 под вагоном № 52467503, произошёл излом боковой рамы № 10775 изготовленной в 2013 г. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (условное клеймо 14).

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», требованием п. 1 Приложения № 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. № 286, обращением ФБУ «РС ФЖТ» от 18 мая 2015 № 05269 (копия письма на 1 листе прилагается), в целях выполнения мероприятий по защите инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Изъять из эксплуатации рамы боковые №№ 10747,10748,10749,10750,10769,10770,10771,10772,10773,10774,10775,10776,10777,10778,10779,10780,10783,10784,10808,10809,10811,10812,10813,10815,10816,10817,10818,10819,10820,10821,10822,10823,10824,10825,10826,10827,10828,10829,10831,10832,10843,10844 грузовых вагонов, отлитые в 2013 году в плавке № 813076 с изломавшейся боковой рамой № 10775 на ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (Украина).	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций.
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получении предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушения представить до 18.06.2015 по адресу: Ленинградский проспект 37, стр.1, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 г. №195-ФЗ).

Главный государственный инспектор отдела государственного контроля и надзора на железнодорожном транспорте Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



(подпись)



Предписание получил:

(должность, подпись)	(Ф.И.О. фамилия)
Служба управл. ния делами	
Отдел документационного обеспечения	
№ ВХ	3685 /ЦИД
«19»	май 2015 г.
ма	л л прил.



Федеральное агентство
железнодорожного транспорта



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

Адрес: 3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626
тел. (495) 646-27-15, факс (495) 687-66-36
e-mail: register@rsfgt.ru, адрес в Интернете: www.rsfgt.ru
ОКПО 48472620, ОГРН 1027700269739,
ИНН 7717096620, КПП 771701001

Начальнику
Управления государственного
железнодорожного надзора
Г.Б. Сарафанову

Ленинградский проспект, 37, А-167,
ГСП-3, Москва, 125993

тел. (499) 231-58-20
факс (499) 231-55-35
E-mail: head@rostransnadzor.ru

Исх. от 18 МАЙ 2015 № 05269

На исх. № _____ от _____

Уважаемый Геннадий Борисович!

Направляю Вам информацию, полученную от Публичного акционерного общества «Кременчугский сталелитейный завод» (ПАО «КСЗ»), о рамках боковых, вошедших в одну плавку с рамой боковой № 10775, изломавшейся 02 мая 2015 года под вагоном № 52467503 в поезде № 1644 на перегоне Абдулино – Талды-Булак Куйбышевской ж.д. – филиала ОАО «РЖД».

Перечень боковых рам чертеж 578.00.019-0, изготовленных в 2013 году, залитых плавкой № 813076:

№ п/п	Номер рамы боковой	№ п/п	Номер рамы боковой	№ п/п	Номер рамы боковой
1.	10747	15.	10779	29.	10820
2.	10748	16.	10780	30.	10821
3.	10749	17.	10783	31.	10822
4.	10750	18.	10784	32.	10823
5.	10769	19.	10808	33.	10824
6.	10770	20.	10809	34.	10825
7.	10771	21.	10811	35.	10826
8.	10772	22.	10812	36.	10827
9.	10773	23.	10813	37.	10828
10.	10774	24.	10815	38.	10829
11.	10775	25.	10816	39.	10831
12.	10776	26.	10817	40.	10832
13.	10777	27.	10818	41.	10843
14.	10778	28.	10819	42.	10844

Заместитель руководителя

М.М. Мельников



исп. Романов Андрей Николаевич
тел. (495) 646-27-02

УГЖДН ФЖТ
Вх. № 1.2586
«18» 05 2015г