



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Управление государственного железнодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 05.ГС.02.12

Дата составления: 13 февраля 2012 г.

Место составления: г. Москва

ОАО «Российские железные дороги»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

Начальнику Центральной Дирекции инфраструктуры В.Н.Супруну

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	г. Москва, Каланчевская ул, д. 35.
--------------------------------------	------------------------------------

13 февраля 2012 года на Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» допущен излом боковой рамы ЧЛЗ – 100.00.002-4 заводской № 95174-08, клеймо «33» изготовленной ЗАО «Промтрактор - Промлит».

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», ст. 38.2 Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании», обращением от 13.02.2012 № 9010.04/14

ООО «Чебоксарский завод промышленного литья». (на 1 –ом листе в одном экземпляре прилагается)

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Рамы боковые, изготовленные ООО «Промтрактор - Промлит» не отвечающие требованиям законодательства в области обеспечения безопасности движения: плавка № 274/5-1: №№ 95171-08, 95172-08, 95173-08, 95175-08, 95176-08, необходимо изъять из эксплуатации и отозвать на ООО «Промтрактор - Промлит».	В.Н.Супрун	по окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать заводы изготовители и собственников вагонов.	В.Н.Супрун	немедленно

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Информацию о принятых мерах представить в срок до 20.02.2012г., далее еженедельно до полного исполнения предписания, по адресу:

Ленинградский проспект, 37, корп.1. Москва, А-167, ГСП-3, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Начальник Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



(подпись)

(должность, подпись)

ЦДИ Вх. № 1540/480	20.02.12г.
«14»	02
1.1 + 1.1	Мрм
лист	

Г.Б. Сарафанов
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Предписание получил:



Концерн Тракторные заводы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Чебоксарский завод промышленного литья

ISO 9001

пр.Тракторостроителей,101, г.Чебоксары, Чувашская Республика, Россия, 428028, тел. (8352) 30-78-13,30-75-43,
пр.Тракторостроителей,101, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия, 428028, тел. (8352) 30-78-13,30-75-43, факс 30-
41-91 e-mail: okid_pl@promtractor.ru

13.02.2012г. № 9010.04/14
на № _____ от _____

Начальнику Департамента
вагонного хозяйства ОАО «РЖД»
Д.Н. Лосеву

тел./факс: (499) 262-18-38/262-67-77

копия: Начальнику управления
Госжелдорнадзора
Г.Б. Сарафанову

тел./факс: (499) 231-55-35

*499 231-55-35
231-55-35*

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В связи с произошедшим 12 февраля 2012 года на Забайкальской железной дороге изломом рамы боковой ЧЛЗ-100.00.002-4 заводской № 95174-08, клеймо «33» (рама установлена в тележку вагона №52372968, при капитальном ремонте на ЗАО «Промтрактор-Вагон»), прошу Вас изъять из эксплуатации и отозвать на ООО «Промтрактор-Промлит» рамы боковые, залитые в одной плавке с разрушившейся (плавка №274/5-1), в количестве 5 шт. с заводскими номерами:

- 95171-08, грузополучатель ЗАО «Промтрактор-Вагон»
- 95172-08, грузополучатель Барнаульский ВРЗ
- 95173-08, грузополучатель ЗАО «Промтрактор-Вагон»
- 95175-08, грузополучатель Барнаульский ВРЗ
- 95176-08, грузополучатель ЗАО «Промтрактор-Вагон».

Замену рам боковых гарантируем.

Исполнительный директор

Ю.Н. Костромичев

Исп. Соколов Е.С.
тел. (8352) 30-40-67

УГЖДН ФСНСТ	
Вх. №	<i>1345</i>
« <i>В</i> »	<i>02</i> 2012г.