



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 26. ГС.08.13

Дата составления: 16 августа 2013 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

В декабре 2012г. – январе 2013г. осмотрщиками вагонов эксплуатационных вагонных депо Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» выявлены 4 боковые рамы 13891,10123,19702,19246 с дефектами, которые были подтверждены неразрушающими методами контроля и не позволяющие их дальнейшую эксплуатацию. Боковые рамы изготовлены Рубцовским филиалом ОАО «Алтайвагон» в 2010г. в плавках 8/136, 9/345, 7/653, 7/639.

В целях предупреждения возможных транспортных происшествий и согласно обращению ОАО «Алтайвагон» от 04.02.2013 № 2013/26э-0510 поступившего в Ространснадзор 16.08.2013г, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны для замены боковых рам тележек изготовленных ОАО «Алтайвагон» в 2010 г.: 52467412 (укомплектован боковой рамой - 13892) 52464963 (укомплектован боковой рамой - 10119) 53798047 (укомплектован боковой рамой - 10120) 52464682 (укомплектован боковой рамой - 10121) 53797825 (укомплектован боковой рамой - 10122) 53797593 (укомплектован боковой рамой - 10124) 52251394 (укомплектован боковой рамой - 19697) 52302098 (укомплектован боковой рамой - 19698) 52253895 (укомплектован боковой рамой - 19699) 52255593 (укомплектован боковой рамой - 19700) 52004777 (укомплектован боковой рамой- 19701) 52255296 (укомплектован боковой рамой - 19243) 52004264 (укомплектован боковой рамой - 19244) 52004504 (укомплектован боковой рамой - 19245) 52251097 (укомплектован боковой рамой - 19247) 52258696 (укомплектован боковой рамой - 19248) с возвратом указанных боковых рам на завод-изготовитель.	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получению предписания

Служба управления гелами
Отдел документационного обеспечения
№ ВХ 8577 /ЦДИ
«19» августа 2013г.
на 2 л. прил.

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить в срок до 16.09.2013 г.а далее еженедельно до полного исполнения предписания по адресу: Ленинградский проспект, 37, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Начальник управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



Г. Б. Сарафанов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(должность, подпись)

(И.О. Фамилия)