



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 174 ВГ.09.13

Дата составления: 17 сентября 2013 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


Местонахождение (адрес) предприятия:	129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

За последние 6 месяцев 2013г. осмотрщиками вагонов эксплуатационных вагонных депо Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» выявлены боковые рамы производства ОАО «Алтайвагон» с дефектами, которые были подтверждены неразрушающими методами контроля и не позволяющие их дальнейшую эксплуатацию. Боковые рамы изготовлены Рубцовским филиалом - ОАО «Алтайвагон» в 2010г. в плавках 8/744, 6/105, 7/749, 6/342, 8/615, 7/418, 8/622, 10/385, 10/7, 8/695, 8/520, 9/975, 8/421, 7/874, в 2011г. в плавках 10/149, 8/170, 8/9, 6/1104, 6/53.

В целях предупреждения возможных транспортных происшествий и согласно обращению ОАО «Алтайвагон» от 16.09.2013 № 2013/26ф-4300, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Изъять из эксплуатации и отозвать на ОАО «Алтайвагон» рамы боковые изготовленные в 2010 году №№ 35834, 35835, 05713, 05716, 22917, 22918, 22919, 22920, 22921, 22922, 12373, 12375, 12377, 12378, 30843, 30845, 12571, 12572, 12573, 12574, 12575, 31128, 31129, 31130, 31131, 12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 01177, 01184, 33831, 33834, 33835, 33839, 27637, 27639, 27640, 27641, 27642, 27643, 27644, 27647, 27648, 32286, 32287, 32288, 32295, 32296, 32303, 32304, 23999, 24000, 24002, 24003, 24004, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 27649, 27650, 27651, 27653, 27654, 27656. Рамы боковые изготовленные в 2011 году: №№ 06962, 06963, 06964, 06965, 06966, 06967, 06969, 06970, 07067, 07069, 07073, 07074, 07075, 07078, 00621, 00622, 00623, 00625, 00627, 00628, 00069, 00070, 00072, 00073, 00074, 02143, 02145, 02146, 02147, 02148, 02159, 02160.	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получению предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить в срок до 17.10.2013 г., а далее еженедельно до полного исполнения предписания по адресу: Ленинградский проспект, 37, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.



В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Врио начальника управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



(подпись)

В.Б. Гулин

(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(должность, подпись)

(И.О. Фамилия)