



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Управление государственного железнодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 11.0044.12.13

Дата составления: 30 декабря 2013 г.

Место составления: г. Москва

ОАО «Российские железные дороги»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры В.Н.Супруну

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	г. Москва, Каланчевская ул, д. 35.
--------------------------------------	------------------------------------

По поступившему обращению от 27.12.2013 №2013/269-5990 ОАО «Алтайвагон» (прилагается) и в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», статьи 38 Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Рамы боковые, изготовленные ОАО «Алтайвагон» в 2011 г. не отвечающие требованиям законодательства в области обеспечения безопасности движения: №№ 07192, 07194, 07195, установленные под вагонами №№ 52103199, 52104692, 52105095, соответственно, требуется изъять из эксплуатации для проведения замены деталей, признанных браком по вине производителя.	В.Н.Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать завод изготовитель и собственников грузовых вагонов.	В.Н.Супрун	По получению предписания

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Информацию о принятых мерах предоставить в срок до 31.01.2014г., далее еженедельно по выполнению требований предписания, по адресу:

Ленинградский проспект, 37, корп.1. Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Управление государственного железнодорожного надзора.

Главный государственный инспектор
Управления государственного
железнодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта



А.В. Абрамов
(И.О. Фамилия)

Предписание получило:

Служба управления государственного обеспечения безопасности движения
 Отдел государственного обеспечения безопасности движения
 № ВХ 13040 /Ц/ (должность, подпись)
 «31» декабря 2013
 на _____

(И.О. Фамилия)



536087 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Коммунальная, 1
 группа предприятий «Новоалтайск», ул. Коммунальная, 1
 т. ф. (38532) 43-133, ф. ф. - (38532) 47-433
 e-mail: altvagon@altvagon.ru www.altvagon.ru
 ИНН: 5508003675 КПП: 55080001 ОКПО: 0271024
 д/н. к/д. Грузовая ст. Алтайская, Зав.-225 Ж.д. Коротковск. ст. 550117 Новоалтайск-2011
 для контейнеров: ст. Барнауль. Зав.-Сиб. Ж.д. Коротковск. ст. 550117
 рас. № 4573281000983000430 в Новоалтайском отделении ПАО «Сбербанк России» филиала ОАО «О»
 к/с № 3010181920000000504 БИК 040173004
 Отделение № 8644 СберБанки России г. Барнаул

27.12.2013 № 2013/669-5990 Начальнику Управления
 Государственного железнодорожного
 надзора
 на № _____ Г.Б.Сарафанову

Об отзыве боковых рам

Уважаемый Геннадий Борисович!

Уведомляем Вас, что в ходе проведения деповского ремонта вагону №55937916 на ООО «ВРП «Новотранс» была забракована боковая рама №07190 по трещине в зоне радиуса R55.

Данная боковая рама была отлита на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавке №9/171 01.03.2011 г.


В настоящее время на сети железных дорог России и стран СНГ из этой же плавки эксплуатируется 3 боковых рамы. Прошу Вас выдать предписание на изъятие из эксплуатации боковых рам, указанных в таблице.

№п/п	№ вагона	№ боковой	Клеймо	Год изготовления
1	52103199	07192	22	2011
2	52104692	07194	22	2011
3	52105095	07195	22	2011

Генеральный директор

Б.Г. Коротков

Воропаев С.А.
 (38532) 36-5-59



УИЖАН ФСНСТ
 Вх. № 16434
 «30» 12 2013 г.