



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

## УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

### ПРЕДПИСАНИЕ № 12.0043.11.14

Дата составления: «11» ноября 2014 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

По сообщению ОАО «Алтайвагон» (письмо от 10 ноября 2014 г. № 2014/263-4836) в сентябре 2014 г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» были визуально выявлены боковые рамы № 10845 и № 10533 (изготовлены в 2010 году, усл. клеймо 22, ОАО «Алтайвагон») с трещиной в радиусе R-55. Наличие трещин было подтверждено неразрушающим методом контроля. Данные боковые рамы были отлиты на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавке № 9/370 и № 7/359.

В целях предупреждения возможных транспортных происшествий и, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и обращением ОАО «Алтайвагон» от 10 ноября 2014 г. № 2014/263-4836 (копия на 1 листе прилагается) необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны для замены 4 рам боковых тележек грузовых вагонов, изготовленных ОАО «Алтайвагон» в 2010 г., вошедшие в одну плавку с боковыми рамами № 9/370 и № 7/359. Номера рам боковых указаны в приложении к предписанию на 1 листе.	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственника подвижного состава	В.Н. Супрун	По получению предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить в срок до 11.12.2014 г., по адресу: Ленинградский проспект, 37, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Управление государственного железнодорожного надзора.

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Заместитель начальника отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Управления государственного железнодорожного надзора Ространснадзора



А.Е. Дубченко

Предписание получил:

Служба управления делами	
Отдел документационного обеспечения	(должность, подпись)
№ ВХ <u>8676</u>	ИЦДИ
« <u>12</u> » <u>ноября</u> <u>2014</u> г.	
на <u>1</u> л <u>1</u> прил.	

(И.О. Фамилия)

от 11.2014 № 2014/267-4836

на № \_\_\_\_\_

Начальнику Управления  
Государственного железнодорожного  
надзора  
Г.Б.Сарафанову

Об отзыве боковых рам

Уважаемый Геннадий Борисович!

Сообщаем Вам, что за сентябрь месяц 2014 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» осмотрщиком вагонов эксплуатационного вагонного депо Сольвычегодск была визуально выявлена боковая рама №10845 производства ОАО «Алтайвагон» клеймо «22» 2010г. с трещиной в радиусе R-55 и осмотрщиком вагонов эксплуатационного вагонного депо Забайкальск была визуально выявлена боковая рама №10533 производства ОАО «Алтайвагон» клеймо «22» 2010г. с трещиной в радиусе R-55, которые были подтверждены неразрушающим методом контроля в вагоноремонтном депо. Данные боковые рамы были отлиты на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавке №9/370 и 7/359.

В настоящее время на сети железных дорог России и стран СНГ из этих же шпавок эксплуатируется 4 боковых рамы. Прошу Вас выдать предписание на изъятие из эксплуатации следующих боковых рам:

№ п/п	№ вагона	№ боковой рамы	Клеймо завода изготовителя	Год изготовления
1	54318555	10846	22	2010
2	53260634	10847	22	2010
3	58438516	10852	22	2010
4	52464989	10531	22	2010

Генеральный директор

Д.Е.Медведев