

**ОАО «РЖД»  
ТЕЛЕГРАММА**

**Срочно!**

Всем В, ВЧДЭ, ВЧДР, ДС РФ

Копия: Всем ДИ РФ

В АЗР, АРМ, БЕЛ, ГРЗ, КРГ, МЛД, ТДЖ, УЗБ,

*лат, лит, трк*

ЭСТ, АО НК КТЖ ЦВ, ЦВ УЗ, ЛАТ, ЛИТ, ТРК.

ЦРБ, ЦД, ГВЦ, ОАО «ВРК-1, 2, 3» *МЛД*

В соответствии с требованиями предписания Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 28.01.2015 № 01.0078.01.15 по отстановке от эксплуатации вагонов для изъятия 3 боковых рам, изготовленных ОАО «Алтайвагон» (клеймо 22) в 2011г.:

обязываю В, ВЧДЭ РФ:

1. Отставить от эксплуатации вагоны для изъятия боковых рам, изготовленных ОАО «Алтайвагон» в 2011г., имеющие обозначения марки стали в виде буквы «В»:

№ вагона	№ детали
52013190	147
52011798	148
28006286	154

2. Вагоны по завершению погрузо – разгрузочных операций переводить в ТР-2 с кодом неисправности «902».

3. Обеспечить тщательный осмотр груженых вагонов на каждом ПТО пути следования.

4. Замену литых деталей произвести на детали представленные собственником (заводом - изготовителем по согласованию с собственником) или из оборотного фонда ВЧДЭ, предварительно проверенные средствами дефектоскопии в ближайшем вагоноремонтном депо.

5. Расходы, связанные с заменой деталей предъявить установленным порядком собственнику вагонов.

6. Информировать собственников вагонов о причинах отстановки и возможности ознакомиться с размещенными на сайте [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru) в разделе «Грузовые перевозки. Вагонное хозяйство» телеграммой и предписанием от 28.01.2015 № 01.0078.01.15.

7. ГВЦ ОАО РЖД:

7.1. Прошу установить на вагоны признак «предстоят изменения» с заменой его на «запрет курсирования» после 20.02.2015.

7.2. Внести в АС УКВ РФ 3 боковые рамы с примечанием забракованные (исключенные из эксплуатации) по требованию ЖА.

8. В дорог установить контроль за исполнением телеграммы.

ЦВ

А.И.Сакеев



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 01.0078.01.15**

Дата составления: «28» января 2015 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»  
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	---

11.01.2015 г. на ст. Челябинск Южно-Уральской ж.д. осмотрщиком вагонов эксплуатационного вагонного депо была выявлена боковая рама № 0150 производства ОАО «Алтайвагон» клеймо № 22 с трещиной в радиусе R 55. Данная боковая рама была отлита на Рубцовском филиале ОАО «Алтай вагон» в плавке № 8/836 в 2011 году.

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федерального закона от 27.01.2002 № 184-ФЗ «О Техническом регулировании», п. 1 Приложения № 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. № 286 и обращением ОАО «Алтайвагон» от 22 января 2015 г. № 2015/267-0174 (копия на 1 листе прилагается). В целях выполнения мероприятий по защите инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

№ пп	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны: Вагон № 52013199 укомплектованный боковой рамой № 00147; вагон № 52011798 укомплектованный боковой рамой № 0048; вагон № 28006286 укомплектованный боковой рамой № 00154 для изъятия из эксплуатации рам боковых изготовленных в 2011 году на ОАО «Алтайвагон» имеющие обозначения марки стали в виде буквы «В».	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получению предписания


Информацию о принятых мерах представить в срок до 20.02.2015 по адресу: Ленинградский проспект 37, стр. 1, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ).

Главный государственный инспектор отдела  
контроля и надзора на железнодорожном транспорте  
Управления государственного железнодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Служба управления делами  
Отдел документационного обеспечения

№ ВХ 550 /ЦДИ  
«29» января 2015 г.  
на 1 л. л прил.

  
 Филев В.А. (Фамилия)  
 Государственный транспортный инспектор №0078  
 (И.О. Фамилия)

Предписание получил:

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Специализированный центр технического обслуживания и ремонта  
вагонов железных дорог» (ФГУП «СДС») — федеральное  
государственное унитарное предприятие, осуществляющее  
техническое обслуживание и ремонт вагонов железных дорог  
Российской Федерации и зарубежных стран, принадлежащее  
на праве собственности Российской Федерации.

28.01.2015 № 01/2015-0144  
на № \_\_\_\_\_

Начальнику Управления  
Государственного железнодорожного  
надзора  
Г.Б.Сарафанову

Об отзыве боковых рам


Уважаемый Геннадий Борисович!


Сообщаем Вам, что 11.01.2015г. на ст. Челябинск Южно-Уральской ж.д. осмотрщиком вагонов эксплуатационного вагонного депо была визуально выявлена боковая рама №0150 производства ОАО «Алтайвагон» клеймо «22» 2011г. с трещиной в радиусе R-55. Данная боковая рама была отлита на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавке №8/836. В настоящее время на сети железных дорог России и стран СНГ из этой же плавки эксплуатируется 3 боковых рамы. Прошу Вас выдать предписание на изъятие из эксплуатации следующих боковых рам:

№ п/п	№ вагона	№ боковой рамы	Клеймо завода изготовителя	Год изготовления
1	52013199	00147	22	2011
2	52011798	00148	22	2011
3	28006286	00154	22	2011

В предписании прошу указать, что изъятию подлежат только боковые рамы, имеющие обозначение марки стали в виде буквы «В»

Генеральный директор

  
Д.Б.Медведев



УГЖДН СЧСТ  
Вх. № 1388  
"28" 01 2015г.