



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

## УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

### ПРЕДПИСАНИЕ № 06.0043.04.15

Дата составления: «22» апреля 2015 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

В марте 2015 года осмотрщиками вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» были визуально выявлены боковые рамы № 02011, 02166, 06116 с трещинами в радиусе R-55, отлитые в 2011 г. на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавках № 6/49, 8/47, 9/215.


Для предупреждения возможных транспортных происшествий и, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», обращением ОАО «Алтайвагон» от 21.04.2015 № 2015/26э-1523 (копия на 1 листе прилагается), в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны укомплектованные боковыми рамами тележек, имеющие обозначение марки стали в виде буквы «В», изготовленных на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в 2011 г.: 52044690 (укомплектован боковой рамой №02161) 55559843 (укомплектован боковой рамой №02165) 52042991 (укомплектован боковой рамой №02012) 52043098 (укомплектован боковой рамой №02014) 52046190 (укомплектован боковой рамой №02015) 59601617 (укомплектован боковой рамой №02016) 55559710 (укомплектован боковой рамой №02025) 55683478 (укомплектован боковой рамой №02026).	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций.
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получении предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушения представить до 22.05.2015 по адресу: Ленинградский проспект 37, стр. 1, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Заместитель начальника отдела Управления государственного железнодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



А.Е. Дубченко  
(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

Служба управл. ния делами  
Отдел документационного обеспечения

№ ВХ 3044 /ЦДИ  
«22» апреля 2015 г.  
ч.1 л. 1 прил.

должность, подпись)

(И.О. Фамилия)



659087 Алтайский край, Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 10.  
 телефон факс: 83853247253-034, ф. +7(38532)47-435  
 e-mail: edomash@altayvagon.ru, www.altayvagon.ru  
 ИНН: 2208055610 ОГРН: 102208055610  
 филиал в г. Новоалтайск Алтайского края, ул. XXII Партсъезда, 10  
 ОГРН филиала: 102208055610001, код по ОКДП: 2011  
 филиал в г. Новоалтайск Алтайского края, ул. XXII Партсъезда, 10  
 ОГРН филиала: 102208055610002, код по ОКДП: 2011  
 филиал в г. Новоалтайск Алтайского края, ул. XXII Партсъезда, 10  
 ОГРН филиала: 102208055610003, код по ОКДП: 2011  
 филиал в г. Новоалтайск Алтайского края, ул. XXII Партсъезда, 10  
 ОГРН филиала: 102208055610004, код по ОКДП: 2011  
 филиал в г. Новоалтайск Алтайского края, ул. XXII Партсъезда, 10  
 ОГРН филиала: 102208055610005, код по ОКДП: 2011

21.04.15 № 22/05/2015-7523

Начальнику Управления Государственного железнодорожного надзора  
Г.Б.Сарафанову

на №

Об отзыве боковых рам

Уважаемый Геннадий Борисович!

Сообщаем Вам, что марте 2015г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» осмотрщиками вагонов эксплуатационных вагонных депо были визуально выявлены боковые рамы №№ 02011; 02166; 06116 производства ОАО «Алтайвагон» клеймо «22» с трещинами в радиусе R-55. Данные боковые рамы были отлиты на Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в плавке №6/49; №8/47 и №9/215.

В настоящее время на сети железных дорог России и стран СНГ из этих же плавок эксплуатируется 8 боковых рам. Прошу Вас выдать предписание на изъятие из эксплуатации следующих боковых рам:

№ п/п	№ вагона	№ боковой рамы	Клеймо завода изготовителя	Год изготовления
1	52044690	02161	22	2011
2	55559843	02165	22	2011
3	52042991	02012	22	2011
4	52043098	02014	22	2011
5	52046190	02015	22	2011
6	59601617	02016	22	2011
7	55559710	02025	22	2011
8	55683478	02026	22	2011


В предписании прошу указать, что изъятию подлежат только боковые рамы, имеющие обозначение марки стали в виде буквы «В».

Генеральный директор

*[Handwritten Signature]*  
Д.Е.Медведев

А.Н.Фомин  
8(38532)-36-016

*[Handwritten Signature]*



1. 21/04/15