



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

## УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

### ПРЕДПИСАНИЕ № 17.0043.09.15

Дата составления: «08» сентября 2015 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

31.08.2015 на перегоне Ершов-Плес Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в поезде № 2668 произошел сход вагона по причине излома боковой рамы № 10878, изготовленной в 2009 году ЧАО «АзовЭлектроСталь».

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», обращением Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» от 01.09.2015 № исх-31850/ЦДИ (копия на 2 листах прилагается), в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий, необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Для дефектоскопирования боковых рам отставить от эксплуатации грузовые вагоны, укомплектованные боковыми рамами, отлитыми в 2009 г. в одной плавке с изломавшейся: 54285358 б/р № 10853, 53888251 б/р № 10870, 50780717 б/р № 10873, 54285366 б/р № 10876, 53888012 б/р № 10879, 53888129 б/р № 10884.	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций.
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получении предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушения представить до 12.10.2015 по адресу: Ленинградский проспект 37, стр. 1, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Заместитель начальника отдела Управления государственного железнодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

  
 (подпись)  
  
 Государственный инспектор  
 А.Е. Дубченко  
 № 0. (И.О. Фамилия)  
 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Предписание получил:

(должность, подпись)

(И.О. Фамилия)

Служба управления филиала	
Отдел документационного обеспечения	
№ ВХ	7014 / ЦДН
«10»	сентября 2015 г.
на	1 л 2 прил.

от:

ТЕЛ:

07 СЕН 2015 18:40 СТР1



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
УПРАВЛЕНИЕ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Каланчевская ул., 35, г. Москва, 109090  
Тел.: (499) 262-16-38, факс: (499) 262-67-77  
E-mail: zhigalovana@center.rzd.ru

«01» 09. 2015 г. № *Мск-31850/4800*

На № \_\_\_\_\_ от

Об изъятии из эксплуатации  
потенциально опасных боковых рам

Начальнику Управления  
государственного железнодорожного  
надзора Федеральной службы по  
надзору в сфере транспорта  
Г.Б.Сарафанову

*Сарафанов*  
*09.09.15*  
*А.С.*  
*инф. служба*  
*09.09.15*

Уважаемый Геннадий Борисович!

31 августа 2015 г. на перегоне Ершов – Плес Приволжской железной дороги в грузовом поезде №2668 произошел сход вагона №52114766 постройки 04.06.2008 ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» по причине излома боковой рамы №10878, изготовленной в 2009 году ЧАО «АзовЭлектроСталь» (клеймо 1291).

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 31 декабря 2013 г. №МС-150-р ОАО «РЖД» направляет в Ваш адрес перечень номеров вагонов, укомплектованных боковыми рамами, входящими в одну плавку с изломавшейся.

Прошу Вас, Геннадий Борисович, выдать соответствующее предписание причастным в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий.

Приложение: на 1 л.

Начальник управления

*А.И.Сакеев* — А.И.Сакеев

Исп. Кочнев Дмитрий Николаевич, ЦДИ ЦВ  
(499) 262-81-62

УГЖДН ФСНСТ  
Вх. № *1.4586*  
«01» *09* 20 *15* г.

СТ:

ТЕП:

07 СЕН 2015 18:40 СТР2

Приложение:

№ вагона	№ детали
№ 54285358	№ 10853
№ 53888251	№ 10870
№ 50780717	№ 10873
№ 54285366	№ 10876
✓ № 52114766	№ 10878
№ 53888012	№ 10879
№ 53888129	№ 10884