



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Управление государственного железнодорожного надзора

## ПРЕДПИСАНИЕ № 41.0041.12.15.

Дата составления: 30 декабря 2015 г.

Место составления: г. Москва

Вице-президенту ОАО «РЖД»- начальнику Центральной дирекции инфраструктуры –

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

филиала ОАО «РЖД»

Г.В. Верховых

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

01.12.2015 на перегоне Баглей-Сухачевка Приднепровской железной дороги Укрзализниці в поезде № 2032 произошел излом боковой рамы № 2653 вагона № 61833216 производства ОАО "Кременчугский сталелитейный" завод 2013 г. (усл. клеймо 14).

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и возникновения угрозы жизни, здоровья граждан, в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», требованием п. 1 Приложения № 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. № 286, обращением вице-президента ОАО "РЖД" Ш.Н. Шайдуллина от 21.12.2015 № 2015/26э-5142 (копия на 2 листах прилагается), в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

| №  | Предписываемые меры  | Лицо ответственное за исполнение | Срок исполнения                                |
|----|--|----------------------------------|--|
| 1. | Отставить от эксплуатации вагоны для замены боковых рам тележек грузовых вагонов изготовленных ОАО "Кременчугский сталелитейный завод в 2013 году входящими в одну плавку с изломавшейся:<br>61729281 (укомплектован боковой рамой - 2633)<br>94083797 (укомплектован боковой рамой - 2634)<br>96634480 (укомплектован боковой рамой - 2635)<br>55768907 (укомплектован боковой рамой - 2636)<br>61688743 (укомплектован боковой рамой - 2637)<br>61731535 (укомплектован боковой рамой - 2638)<br>61750089 (укомплектован боковой рамой - 2654) | Г.В. Верховых                    | По окончании погрузочно-разгрузочных операций. |
| 2. | Информировать собственников подвижного состава.  | Г.В. Верховых                    | По получению предписания.                      |

Информацию о принятых мерах представить до 25.01.2016г. по адресу: Ленинградский проспект 37, корп. 1. Москва, А-167, ГСП-3, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (499)231-58-20; факс (499) 231-55-35.

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Начальник отдела контроля и надзора  
на железнодорожном транспорте Управления  
государственного железнодорожного надзора  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



В.В.Кренив  
(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(подпись)

(И.О. Фамилия)