



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Управление государственного железнодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 01.0085.04.17

Дата составления: 25 апреля 2017 г.

Место составления: г. Москва

ОАО «Российские железные дороги»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

Старшему вице-президенту - начальнику Центральной дирекции инфраструктуры

Г.В. Верховых

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Местонахождение (адрес) предприятия: | 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 |
|--------------------------------------|--|

В ходе рассмотрения материалов по случаю схода вагона №60750288 в грузовом поезде №1681, произошедшего 08.03.2017 на перегоне Рабак – Януал Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», причиной которого послужил излом правой боковой рамы № 1526 в зоне внутреннего радиуса R55 третьей колесной пары вагона №60750288, установлено, что боковая рама №1526 изготовлена в 2011 году АООО «Саус Хуэйтун Ко., Лтд» (КНР) усл. клеймо 6735, сертификаты соответствия на боковые рамы изготовления АООО «Саус Хуэйтун Ко., Лтд» (КНР) усл. клеймо 6735 до 28.03.2013 года не выдавались.

В целях устранения выявленных нарушений, а также в целях предупреждения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан и выполнения мероприятий по защите инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации от повышенного риска транспортных происшествий на основании требований ст.ст. 6, 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 2 Приложения № 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286; распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2013 № МС-150-р и в соответствии с п.п.3 ч.9 ст. 20.1 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; п.п. «п» п. 4, п. 7 «Положения о полномочиях должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, осуществляющих контрольные (надзорные) функции», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2010 года № 409; п. 6.7 Положения «О Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» необходимо:

| № | Предписываемые меры | Лицо ответственное за исполнение | Срок исполнения |
|----|---|----------------------------------|---|
| 1. | Исключить возможность эксплуатации на территории Российской Федерации грузовых вагонов, укомплектованных боковыми рамами, выпущенных до 28 марта 2013 года АООО «Саус Хуэйтун Ко., Лтд» (КНР), усл. клеймо 6735 | Г.В. Верховых | По окончании погрузочно-разгрузочных операций |
| 2. | Информировать собственников подвижного состава | Г.В. Верховых | По окончании исполнения предписания |


ОАО «РЖД»
№ ВХ. 14548
«25» 04. 2017 г. на 2 л.



Информацию о принятых мерах представить до 18.05.2017 по адресу: Ленинградский проспект 37, корп. 1. Москва, А-167, ГСП-3, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (499)231-58-20; факс (499) 231-55-35.

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Главный государственный инспектор
отдела контроля и надзора
на железнодорожном транспорте



(Handwritten signature)
(подпись)

С.А. Бондаренко
(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(должность, подпись)

(И.О. Фамилия)