

**ОАО «РЖД»
ТЕЛЕГРАММА**

Срочно

Всем НЗ-1, НЗ-ДИ, В, ВЧДЭ, ВЧДР, ДС дорог РФ
Н АЗР,АРМ, БЕЛ,ГРЗ, КРГ,МЛД, ТДЖ, УЗБ, ЛАТ,ЛИТ,ЭСТ
АО НК КТЖ, ЦВ УЗ, Ц ТРК

Копия: ЦРБ, ЦД, ЦТЕХ, ГВЦ, ИВЦ ЖА, ЦСЖТ,ОАО «ВРК-1,2,3» (почтой)

В дополнение к телеграмме от 15.03.2012 № 3/1306 А, в соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 13.03.2012 № 14.ГС.03.12 об изъятии и замене 30 боковых рам тележек грузовых вагонов, изготовленных ПАО «Кременчугский завод стального литья» (клеймо 14) в 2010 г., вошедших в одну плавку № 410375 с боковой рамой № 49735, изломавшейся 11 марта 2012 г. в горловине станции Аур Дальневосточной ж.д. направляются номера вагонов с боковыми рамами, которые необходимо изъять из эксплуатации:

№ вагона	№ детали	№ вагона	№ детали
52398492	49721	54032180	512475
53184693	49735	54032362	49725
53823381	49731	54032537	49704
53831426	49719	54045588	49726
54029988	512466	56792203	49737
54030069	49579	56792633	49738
54031711	49720	57771909	512476
54032057	49733	58147240	49732
54032065	49734	58433285	49739

1. Всем В, ВЧДЭ:

1.1. При выявлении под вагонами вышеуказанных боковых рам, вагоны браковать в текущий ремонт с кодом неисправности «902» для замены боковых рам.

1.2. Информировать собственника вагонов о причинах отстоянки и возможности ознакомиться с размещенными на сайте www.rzd.ru в разделе «Грузовые перевозки. Вагонное хозяйство» данной телеграммой и предписанием от 13.03.2012 № 14.ГС.03.12.

1.3. Замену боковых рам произвести на детали из технологического запаса или представленные собственником (или ПАО «Кременчугский завод стального литья» по согласованию с собственником), предварительно проверенные средствами дефектоскопии в ближайшем вагоноремонтном депо.

1.4. Расходы, связанные с заменой деталей, предъявить установленным порядком собственникам вагонов.

1.5. Акты замены боковых рам направлять в ЦВ на электронный адрес Komarov@center.rzd.

1.6. Предупреждаю В, ВЧДЭ о персональной ответственности за организацию работ по выполнению требований телеграммы.

2. НЗ-ДИ прошу установить контроль за исполнением телеграммы.

1-й Зам ЦВ
«20» марта 2012 г.

№ ЦВэкс 3/186

Исп. Комаров А.А., ЦВ(тел. 262-75-61)



А.Н. Лукьянов.

ИЦС - 4398/1522

20.03.2012