



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 15.ВС.08.12.

Дата составления: 17 августа 2012 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супруну

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная., д. 2
--------------------------------------	---

16 августа 2012 года в 07-48 на перегоне Мысовая – Боярский двухпутного электрифицированного участка Слюдянка – Улан – Удэ допущен сход вагона № 26013292 в грузовом поезде № 2540 по причине излома боковой рамы № 25794, изготовленной ООО «Промтрактор-Промлит» (клеймо 33) в 2008 г.

В соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», обращением ООО «Промтрактор-Промлит» от 17.08.2012 № 9010.04/118 (прилагается) необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны для замены боковых рам тележек производства ООО «Промтрактор-Промлит» №№ 25791-08, 25792-08, 25793-08, P25794-08, 25795-08, 25796-08, 25797-08, 25798-08, 25799-08, 25800-08, 25801-08, 25802-08, 25803-08, 25804-08, 25805-08, 25806-08, 25807-08, 25808-08 (плавка №282/8-1 от 20.04.2008) с возвратом указанных боковых рам на завод-изготовитель.	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	немедленно

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ).

Информацию о принятых мерах по устранению нарушений представить по адресу:

Ленинградский проспект, 37, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Врио начальника Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



(должность, подпись)

В.А. Судаков

(И.О. Фамилия)


(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

Служба управления делами	
Отдел документационного обеспечения	
№ ВХ <u>4001</u>	/ЦДИ
<u>40 августа 2012</u>	
на <u>срочном</u> л. <u>1</u> прил.	



Концерн Тракторные заводы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Чебоксарский завод промышленного литья»



пр.Тракторостроителей,101, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия, 428028, тел. (8352) 30-78-13,30-40-67, факс 30-40-67
e-mail: otk-promlit@mail.ru

№ 9010.04/118
от 17.08.2012г.

*Начальнику Управления вагонного
Хозяйства Центра Дирекции
инфраструктуры ОАО «РЖД»
С.Е. Гончарову*

Тел./факс: (499) 262 67 77

*Копия: Начальнику Управления
государственного железнодорожного
надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
Г.Б. Сарафанову*

Тел./факс: (495) 231 64 59

*Врио начальника Управления
государственного железнодорожного надзора
В.А. Судакову*

Тел./факс: (499) 231 55 35

В связи с произошедшим 16.08.2012г. на 5484-м километре пикет 3 перегона Мысовая – Боярский Восточно-Сибирской железной дороги изломом рамы боковой чертёж ЧЛЗ-100.00.002-4 заводской № Р 25794-08 клеймо «33», в составе вагона №26013292 (постройки 22 Алтайский ВСЗ 01.12.1986г.), прошу Вас изъять из эксплуатации и отозвать на ООО «Промтрактор-Промлит» рамы боковые, залитые в одной плавке (плавка 282/8-1 от 20.04.2008г.) с разрушившейся, в количестве 18 штук с заводскими номерами №№: 25791-08, 25792-08, 25793-08, Р25794-08, 25795-08, 25796-08, 25797-08, 25798-08, 25799-08, 25800-08, 25801-08, 25802-08, 25803-08, 25804-08, 25805-08, 25806-08, 25807-08, 25808-08.

Замену рам гарантируем.

Исполнительный директор

Ю.Н. Костромичев

Исп.: А.В. Мотков
Тел.: (8352) 30-40-67

Отделение №8613 Сбербанка России г. Чебоксары
р/с № 40702810475020003158,
БИК 049706609 к/с 3010181030000000609
ОГРН 1022100966997 ИНН 2127318422 / КПП 213050001 ОКПО 43231483

