



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 07.0043.04.15

Дата составления: «22» апреля 2015 г.

Место составления: г. Москва

Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

В.Н. Супрун

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

19.04.2015 на перегоне Бородулино - Кузьма Свердловской ж.д.- филиала ОАО «РЖД», в грузовом поезде № 2739 произошёл излом боковой рамы № 262490-6733-2012 изготовленной в 2012 г. ООО «Ружоужская компания Тианруй по производству запасных частей локомотивов и вагонов» (клеймо 6733).

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и, в соответствии с требованием статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», обращениями ОАО «Завод металлоконструкций» (изготовитель вагона) от 21.04.2015 № 212/41- смл, ОАО «РЖД» от 21.04.2015 № исх-817/ЦРБ, ФБУ «РС ФЖТ» от 22 апреля 2015 № 04240 (копии писем на 4 листах прилагаются), в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий, необходимо:

№ п/п	Запретные меры	Лицо, ответственное за устранение	Срок устранения
1.	Отставить от эксплуатации рамы боковые №№ 262510, 262489, 262492, 262500, 262504, 262509, 206110, 20601, 206115, 206123, 206124, 206125, 206131, 206132, 206119, 262513, 206099, 206100, 206106, 206108, 206112, 206116, 206129, 262485, 262486, 262491, 262493, 262501, 262505, 262515, 262516 грузовых вагонов отлитые в 2012 году в одной плавке № СУ2-0352 с изломавшейся боковой рамой № 262490 на ООО «Ружоужская компания Тианруй по производству запасных частей локомотивов и вагонов» (КНР).	В.Н. Супрун	По окончании погрузочно-разгрузочных операций.
2.	Информировать собственников подвижного состава.	В.Н. Супрун	По получении предписания

Информацию о принятых мерах по устранению нарушения представить до 22.05.2015 по адресу: Ленинградский проспект 37, стр.1, Москва, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

В случае неисполнения требований данного предписания Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 г. №195-ФЗ).

Заместитель начальника отдела Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта


 А.Е. Дубченко
 (И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(должность, подпись) Служба управл. _____ (И.О. Фамилия)
 Отдел документационного обеспечения
 № ВХ _____ /ЦДИ
 «22» _____ 2015 г.
 ма _____ л 4 прил.



ОАО «РЖД»

**ДЕПАРТАМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ**

Новая Басманная ул. 2, г. Москва, 107174
Тел.: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95
E-mail: rzd@rzd.ru, www.rzd.ru

2104-2015 № ММ-817/УДБ

На № _____ от _____

Об изъятии из эксплуатации
потенциально опасных боковых рам

Начальнику Управления
государственного железнодорожного
надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Г.Б.Сарафанову

Сарафанов
Свердлов
Иванов
2015

Уважаемый Геннадий Борисович!

19 апреля 2015 г. на перегоне Бородулино - Кузьма Свердловской железной дороги в грузовом поезде № 2739 произошел сход вагона № 6053775 постройки ОАО «Завод металлоконструкций» 01.07.2012 (клеймо 1169) по причине излома боковой рамы № 262490, изготовленной в 2012 году ООО «Рожоуская компания Тианруй» (клеймо 6733).

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 31 декабря 2013 г. № МС-150-р ОАО «РЖД» направляет в Ваш адрес перечень номеров вагонов, укомплектованных боковыми рамами, входящими в одну плавку с изломавшейся.

Прошу Вас, Геннадий Борисович, выдать соответствующие предписания причастным в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий.

Приложение: на 1 л.

С уважением,
[Подпись]

Заместитель начальника

А.В.Косарев

Исп. Кочнев Д.Н., ЦДИ ЦВ
(499) 262-81-62

УГЖАН ФАКСТ
1.2/13
04

Приложение:

№ вагона

№ 60537753 ✓

№ 60952926

№ 60941606 ✓

№ 94183985 ✓

№ 61468146 ✓

№ 60539335 ✓

№ 94184926 ✓

№ 94183001 ✓

№ 66942749

№ детали

№ 262490, 262510

№ 262485

№ 262489 ✓

№ 262492 ✓

№ 262500 ✓

№ 262504 ✓

№ 262509 ✓

№ 206110 ✓

№ 206101 ✓

606 26 2 5

605 377 35



Федеральное агентство
железнодорожного транспорта



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

Адрес: 3-я Мысницкая ул., д. 10, Москва, 129626
тел. (495) 646-27-15, факс (495) 687-66-36
e-mail: register@rsft.ru, адрес в Интернете: www.rsft.ru
ОКПО 48472620, ОГРН 1027700269739,
ИНН 7717096620, КПП 771701001

Начальнику
Управления государственного
железнодорожного надзора
Г.Б. Сарафанову

Ленинградский проспект, 37, А-167,
ГСП-3, Москва, 125993

тел. (499) 231-58-20
факс (499) 231-55-35
E-mail: head@rostransnadzor.ru

Исх. от 22 АПР 2015 № 04240

На исх. № _____ от _____


Уважаемый Геннадий Борисович!

В рамках расследования схода тележки вагона № 60537735 по причине излома боковой рамы № 262490 производства Общества с ограниченной ответственностью «Ружоуская компания Тианруй по производству запасных частей локомотивов и вагонов» сообщая, что указанная боковая рама (по информации ООО «Центролит») отлита в плавке № СУ2-0352 вместе с рамами боковыми №№ 20601, 206110, 206115, 206123, 206124, 206125, 206131, 206132, 262485, 262489, 262490, 262492, 262500, 262504, 262509, 262510, 206119, 262513, 206099, 206100, 206106, 206108, 206112, 206116, 206129, 262486, 262491, 262493, 262501, 262505, 262515, 262516.

Заместитель руководителя

М.М. Мельников

Исп.: Шулин Д.Н.
Тел. (495) 646-27-02





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
(ОАО «ЗМК»)

Строителей пр-т, д. 68, г.Энгельс
Саратовская область, 413116

Приёмная - (8453) 79-16-00
т/ф - (8453) 74-31-55
Бухгалтерия - (8453) 79-16-40
Финотдел - (8453) 79-16-39
Отдел сбыта - (8453) 79-16-24
Отдел снабжения - (8453) 79-16-30
E-mail: zmk@overta.ru
Сайт: www.ezmk.net



Мировой и Европейский
знаки качества

ГОСТ ISO 9001-2011
№ РООС RU.ФК50. К00086
ГОСТ Р ИСО 14001-2007
№ РООС RU.ФК 50 К00087
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS
18001:2007
№ РООС RU.ФК 50 К00088
МС IRIS №RUS-IR-000367
ИНН 6449008704
ОКПО - 01395963
ОКВЭД 35.20.33
КПП - 644750001
ОГРН - 1026401999029

от 21.04.15 № 212/41-СМН
на № _____

Начальнику Управления
государственного железнодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Сарафанову Г.Б.

г.Москва

Уважаемый Геннадий Борисович!

19 апреля 2015 года на перегоне Бородулино – Кузьма Свердловской железной дороги произошел сход вагона №60537735 постройки ОАО «ЗМК» г.Энгельс 01.07.2012 (клеймо 1169) по причине излома боковой рамы №262490, изготовленной в 2012 году ООО «Ружоуская компания Тианруй по производству запасных частей локомотивов и вагонов» (клеймо 6733).

По данной информации для участия в расследовании оперативно были направлены специалисты ОАО «ЗМК» г.Энгельс.

ОАО «ЗМК» были рассмотрены все боковые рамы производства ООО «Ружоуская компания Тианруй», поступившие в 2012 году на завод, и выявлено 8 боковых рам, входящих в одну плавку с забракованной. Определены сетевые номера вагонов: вагон №94184926 – б/р №262509-6733-2012, вагон №94183001 – б/р №206110-6733-2012, вагон №94183985 – б/р №262492-6733-2012, вагон №60941606 – б/р №262489-6733-2012, вагон №60626215 – б/р №262485-6733-2012, вагон №60537735 – б/р №262510-6733-2012, вагон №60539335 – б/р №262504-6733-2012 вагон №61468146 – б/р №262500-6733-2012. Собственники вагонов: ОАО «Трансконтейнер» и ЗАО «ТЛС»

Собственникам вагонов направлены письма о необходимости замены боковых рам, вошедших в одну плавку с забракованной боковой рамой №262490-6733-2012.

Затраты, связанные с заменой боковых рам, ОАО «ЗМК» г.Энгельс, как завод – изготовитель вагонов, компенсирует собственникам вагонов.

С уважением,
Генеральный директор

М.Л. Столбун 21.04.15

Столбун М.Л.

Исполнил: Муковнин А.А.
(8453) 79-16-34

