



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАДЗОРА**

Ленинградский проспект, 37, Москва, корп. 1,
125993 тел. 231-58-20

27.06.2014г. № 2.1.4-144

Начальнику Центральной
дирекции инфраструктуры -
филиала ОАО «РЖД»

В.Н. Супруну

ул. Каланчевская, д. 35
г. Москва, 129090

Уважаемый Владимир Николаевич!

На основании обращения Приволжского следственного управления на транспорте от 25.06.2014г. № 751209/2837, направляю дополнение к предписанию от 26.06.2014г. № 03.0046.06.14 Управления Госжелдорнадзора.

Приложение: на 2 л.

Врио начальника Управления

В.Б. Гулин

Главный государственный инспектор
Павлов Сергей Викторович
8(499) 231-54-89

Служба управления делами	
Отдел документационного обеспечения	
№ ВХ	5013 / ЦДИ
«29»	Июль 2014г.
на	1 п 2 прил.



СК РОССИИ

Приволжское следственное
управление на транспорте
(Приволжское СУТ СК России)

ул. Нестерова, д. 8,
г. Н. Новгород, Россия, 603005

21

06.2014 № 751209/2837

Начальнику Управления
государственного железнодорожного
надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Министерства транспорта
Российской Федерации

Г.Б. Сарафанову

Ленинградский пр., д. 37, корп. 1
г. Москва, 125993

Уважаемый Геннадий Борисович!

В дополнение к ранее направленному запросу от 21.04.2014 № 751209/2197 об установлении местонахождения, проверке и выбраковке дефектных деталей по уголовному делу № 751209, возбужденному 30.08.2013 по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, направляю Вам перечень дополнительно установленных в ходе следствия боковых рам тележек железнодорожных вагонов с предположительно исправленными идентификационными номерами.

Прошу Вас принять меры, направленные на установление местонахождения, проверку (с использованием методов неразрушающего контроля, предусмотренных п. 6.2 ОСТ 32.183-2001), и, при наличии оснований, выбраковку дефектных деталей, а также сохранность последних до изъятия следственным органом, так как их использование может повлечь сход вагонов, человеческие жертвы и причинение значительного материального ущерба.

О каждом случае выявления указанных деталей прошу сообщать в отдел по расследованию особо важных дел Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 8, т. 8 (831) 422-84-43 ф. 432-13-70) для проведения необходимых следственных действий.

Приложение на 1 л.

Первый заместитель
руководителя управления

А.П. Балденков

исп. Рогов Дмитрий Андреевич
8 (831) 422-84-43, 8-908-757-10-10, ф. 432-13-70

АБ 0017737

УГЖАН ФСНС		
Вх. №	1,2438	
« 26 »	06	2014

Приложение к запросу – дополнительный перечень деталей с признаками контрафактности

Боковые рамы

№ детали	Год выпуска	Номер завода
4890	1990	14
130530	1991	12
73	2001	14
9375	2001	14
44032	1990	5
28982	1988	5
34632	1992	14
16387	1987	14
106509	1989	5
37886	1990	5
4869	1989	39
13269	1987	5
49626	1989	5
159802	1985	14
151480	1989	14
87607	1989	14
106507	1990	5