Расчет нормативной (допустимой) доли боковых рам с дефектами в зоне радиуса R-55 буксового проема по изготовителям

период наблюдения **с начала 2015 года по 3 декаду января**

Изготовитель боковых рам	Наименование показателя	2010		2011		2012		2013		2014	
		R-55	**Всего**	R-55	**Всего**	R-55	**Всего**	R-55	**Всего**	R-55	**Всего**
Бежицкий СЛЗ (12)	Боковых рам в эксплуатации	29750		35275		35158		38677		31920	
	Выявлено дефектов	1	3	0	0	1	6	0	0	0	0
	Право на дефект	6	93	7	110	7	110	8	121	6	100
	Доля дефектов	0,34	0,10	0,00	0,00	0,28	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Кременчугский завод стального литья (14)	Боковых рам в эксплуатации	123573		118067		94086		41605		4717	
	Выявлено дефектов	0	0	1	3	6	6	0	0	0	0
	Право на дефект	25	387	24	370	19	294	8	130	1	15
	Доля дефектов	0,00	0,00	0,08	0,03	0,64	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
АзовЭлектроСталь (1291)	Боковых рам в эксплуатации	21963		56429		45093		21250		1897	
	Выявлено дефектов	4	4	1	2	1	2	0	0	0	0
	Право на дефект	4	69	11	177	9	141	4	67	0	6
	Доля дефектов	1,82	0,18	0,18	0,04	0,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Промтрактор-Промлит (33)	Боковых рам в эксплуатации	26903		50720		53253		39707		12392	
	Выявлено дефектов	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Право на дефект	5	84	10	159	11	167	8	124	2	39
	Доля дефектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Уралвагонзавод (5)	Боковых рам в эксплуатации	68957		79548		67862		79968		71407	
	Выявлено дефектов	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	14	216	16	249	14	212	16	250	14	224
	Доля дефектов	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский ВСЗ (22)	Боковых рам в эксплуатации	18168		15052		12895		36071		24738	
	Выявлено дефектов	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	4	57	3	47	3	40	7	113	5	77
	Доля дефектов	0,0	0,06	0,7	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00