



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Управление государственного железнодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 26.0150.12.15

Дата составления: 15 декабря 2015 г.

Место составления: г. Москва

Вице-президенту ОАО «РЖД»- начальнику Центральной дирекции инфраструктуры –
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

филиала ОАО «РЖД»

Г.В. Верховых

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

07.12.2015 на станции Локомотивстрой Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в поезде № 2644 произошел излом боковой рамы № 33200 вагона № 55706501 производства АО «Алтайвагон» 2010 г. (усл. клеймо 22).

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», обращением АО «Алтайвагон» от 14.12.2015 № 2015/26э-5142 (копия на 1 листе прилагается), в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

№	Предписываемые меры	Лицо ответственное за исполнение	Срок исполнения
1.	Отставить от эксплуатации вагоны, укомплектованные боковыми рамами №№ 33189, 33190, 33192, 33199, 33201, 33202 изготовленных в одной плавке № 953/6 с изломавшейся, для замены и возврата на АО «Алтайвагон» (усл. клеймо 22).	Г.В. Верховых	По окончании погрузочно-разгрузочных операций.
2.	Информировать собственника подвижного состава.	Г.В. Верховых	По получении предписания.

Информацию о принятых мерах представить до 18.01.2016г. по адресу: Ленинградский проспект 37, корп. 1. Москва, А-167, ГСП-3, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (499)231-58-20; факс (499) 231-55-35.

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Главный государственный инспектор отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта




(подпись)

О.А. Суслов
(И.О. Фамилия)

Предписание получил:

(подпись)

(И.О. Фамилия)





алтай
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СДС

e-mail: sdsmash@altayvagon.ru www.altayvagon.ru

т.ф. +7 (38532) 36-0-90

ОАО «Алтайвагон» создано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2007 № 178-ФЗ «О реформировании государственной корпорации «Российские железные дороги» и является дочерним предприятием ОАО «РЖД».

14.12.2015 № АДИ/267-5112

Начальнику Управления
Государственного железнодорожного
надзора
Г.Б.Сарафанову

на № _____ от _____

Отзыв боковых рам

Уважаемый Геннадий Борисович!

07.12.2015г. на 1167 км перегона Локомотивстрой-Хотунок Северо-Кавказской ж/д –филиала ОАО «РЖД» произошел излом боковой рамы 33200 2010г. клеймо 22. Вместе с данной боковой рамой в шлавке 953/6 от 18.11.2010г. было отлито 6 боковых рам. В целях предупреждения возможных транспортных происшествий прошу Вас выдать предписание на изъятие из эксплуатации следующих боковых рам, установленных под вагоны постройки ОАО «Алтайвагон»:

№ п/п	№ Боковой рамы	№ Вагона
1	33189	53072385
2	33190	55557532
3	33192	55706469
4	33199	55566004
5	33201	28003325
6	33202	28003739

Генеральный директор

Д.Е.Медведев

Исп. А.В.Банных
38532 36-0-90



УГЖДН ФОНСТ
Вх. № 1.6248
«14» 12 2015г.