



Отдел документационного обеспечения
 Департамента управления делами
 ОАО «РЖД»
 Вх. № 2129
 «26» 01 2016 г. на 1/1 л.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
 Управление государственного железнодорожного надзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 03.0041.01.16

Дата составления: 26 января 2016 г.

Место составления: г. Москва

ОАО «РЖД» -начальнику Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»
 (организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

Вице-президенту Г.В. Верховых

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Местонахождение (адрес) предприятия:	107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
--------------------------------------	--

18.01.2016 на перегоне Дикая – Молочная Северная ж.д. произошел сход грузового вагона из-за излома боковой рамы № 14584 изготовленной в 2013г. усл. клеймо 14 ПАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Для предупреждения возможных транспортных происшествий и возникновения угрозы жизни, здоровья граждан, в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», требованием статьи 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», требованием п. 1 Приложения № 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 г. № 286, распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.12.2013 № МС-150-р, на основании письма начальника Управления вагонного хозяйства А.И.Сакеева от 22.01.2016г. №исх-2036/ЦДИ, в целях организации работы по защите инфраструктуры от повышенного риска возникновения транспортных происшествий необходимо:

№	Предписываемые меры	Лицо ответственное за исполнение	Срок исполнения
1.	Отставить от эксплуатации согласно приложения №2, грузовые вагоны укомплектованные боковыми рамами изготовленными в 2013 г. усл. клеймо 14 ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» в одной плавке с боковой рамой № 14584 , до приведения их в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение на 1-м листе).	Г.В. Верховых	По окончании погрузочно-разгрузочных операций
2.	Информировать собственников подвижного состава.	Г.В. Верховых	По получению предписания.

Информацию о принятых мерах представить до 26.02.2016г. по адресу: Ленинградский проспект 37, корп. 1. Москва, А-167, ГСП-3, 125993, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (499)231-58-20; факс (499) 231-55-35.

В случае неисполнения требований данного предписания, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).

Начальник отдела контроля и надзора
 на железнодорожном транспорте Управления
 государственного железнодорожного надзора
 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Предписание получил:



(должность, подпись)

В.В.Кренев
 (И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Приложение №2 к предписанию № 03.0041.01.16 от 26.01.2016г.

Перечень номеров вагонов, укомплектованных боковыми рамами, входящими в одну плавку с изломавшейся

№ п/п	Завод изготовитель (клеймо)	Год изготовления боковой рамы	Номера всех боковых рам, изготовленных в заводской плавке	Номера грузовых вагонов, укомплектованных боковыми рамами, изготовленными в заводской плавке
1	14	2013	14584	96634415
2	14	2013	603206	94093591
3	14	2013	603217	61627311
4	14	2013	603218	52257094
5	14	2013	603219	94054590
6	14	2013	603220	55241152
7	14	2013	14549	61682555
8	14	2013	14550	50698448
9	14	2013	14576	52257193
10	14	2013	14577	55404461
11	14	2013	14578	56986672
12	14	2013	14579	52339314
13	14	2013	14580	61681961
14	14	2013	14581	51056125
15	14	2013	14582	61719043
16	14	2013	14583	61714051
17	14	2013	14586	94059995
18	14	2013	603205	-
19	14	2013	14575	-
20	14	2013	14585	-

Начальник отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



В.В.Кренив