

**Расчет нормативной (допустимой) доли боковых рам с дефектами в зоне радиуса R-55 буксового проема по изготовителям**

Изготовитель боковых рам	Наименование показателя	период наблюдения с начала 2016 года по 3 декаду апреля									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего	R-55	Всего
<b>Бежицкий СЛЗ (12)</b>	Боковых рам в эксплуатации	34335		38485		38554		36932		25394	
	Выявлено дефектов	1	5	5	9	1	2	2	4	1	2
	Право на дефект	7	107	8	120	8	121	7	116	5	79
	Доля дефектов	0,29	0,15	1,30	0,23	0,26	0,05	0,54	0,11	0,39	0,08
<b>Кременчугский завод стального литья (14)</b>	Боковых рам в эксплуатации	118926		101468		43575		6266		35	
	Выявлено дефектов	17	29	14	19	12	16	0	0	0	0
	Право на дефект	24	372	20	318	9	136	1	20	0	0
	Доля дефектов	1,43	0,24	1,38	0,19	2,75	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>АзовЭлектроСталь (1291)</b>	Боковых рам в эксплуатации	56378		51104		33218		2747		1	
	Выявлено дефектов	11	16	10	14	2	3	0	0	0	0
	Право на дефект	11	176	10	160	7	104	1	9	0	0
	Доля дефектов	1,95	0,28	1,96	0,27	0,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Промтрактор-Промлит (33)</b>	Боковых рам в эксплуатации	50101		53592		38902		15804		191	
	Выявлено дефектов	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0
	Право на дефект	10	157	11	168	8	122	3	49	0	1
	Доля дефектов	0,20	0,02	0,19	0,06	0,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уралвагонзавод (5)</b>	Боковых рам в эксплуатации	79911		71000		81310		76356		11087	
	Выявлено дефектов	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0
	Право на дефект	16	250	14	222	16	255	15	239	2	35
	Доля дефектов	0,38	0,04	0,14	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Алтайский ВСЗ (22)</b>	Боковых рам в эксплуатации	15047		13451		36061		28440		14540	
	Выявлено дефектов	2	5	0	0	1	1	0	0	0	1
	Право на дефект	3	47	3	42	7	113	6	89	3	46
	Доля дефектов	1,3	0,33	0,0	0,00	0,28	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод" (1378)</b>	Боковых рам в эксплуатации	0		1		11710		43175		48528	
	Выявлено дефектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	0	0	0	0	2	37	9	135	10	152
	Доля дефектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>АО "Балаково-Центролит" (1487)</b>	Боковых рам в эксплуатации									175	
	Выявлено дефектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Доля дефектов									0,00	0,00
<b>ООО "Ружоуская Компания Тианруй" (6733)</b>	Боковых рам в эксплуатации	37356		61805		190		3544		7	
	Выявлено дефектов	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	7	117	12	193	0	1	1	11	0	0
	Доля дефектов	0,8	0,13	0,2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amsted Rail Company Inc. (6732)</b>	Боковых рам в эксплуатации	1688		2811		8		0		0	
	Выявлено дефектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	0	5	1	9	0	0	0	0	0	0
	Доля дефектов	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
<b>CKD Kutna Hora, a.s. (6731) Чешская республика</b>	Боковых рам в эксплуатации	7037		8424		350		12		0	
	Выявлено дефектов	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	1	22	2	26	0	1	0	0	0	0
	Доля дефектов	1,4	0,14	0,0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Chongqiong Chanzheng Heavy Industry com, LTD (6737) Китай</b>	Боковых рам в эксплуатации	3		3024		3		5		0	
	Выявлено дефектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0
	Доля дефектов	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ООО "Вагоностроительная компания Мэйшань CSR", (6736) Китай</b>	Боковых рам в эксплуатации	1		18							
	Выявлено дефектов	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	Право на дефект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доля дефектов	0,0	0,00	0,0	55,56						